

1

2

3

4

A

A

B

B

C

C

D





D

E



E

F

F



wichtige Zusatzverbindung,  
zur sauberen Erzeugung der Tastaturimpulse



Steckerbelegung	z80-rechner_umbau	
	28.08.2012 11:57:40	
	Sheet: 3/4	

1

2

3

4